


99XA-042

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
ADAPTEUR MOYEU

Liste des pièces / Part List

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-037	4	
7	04AM-036	2	
10	04AM-018	2	
11	HSFCS3/8-16x1,25B2L	8	
12	HNWM12X1,5	16	105 N-m / 77 Lbs*feet

2011-07-21



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca