


99XA-018

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE  
ADAPTEUR MOYEU**Liste des pièces / Part List**

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-025	4	
2	00AM-001	16	

2011-07-19

**Les Fabrication TJD inc.**147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9  
www.tjd.ca