


99XA-034

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
ADAPTEUR MOYEU

Liste des pièces / Part List

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-034	4	
2	HNWM10-1,25	16	66 N-m / 49 Lbs*feet
3	00AM-002	2	
4	04AM-003	2	

2011-07-21



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca