


99XA-041

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
ADAPTEUR MOYEU**Liste des pièces / Part List**

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-025	4	
2	04AM-016	2	
3	00AM-001	4	

2011-07-21

**Les Fabrication TJD inc.**147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca